


# 橋梁位置図

## 町道路線位置図



# H23足寄町橋梁点検損傷概要一覧表

番号	橋梁名	橋長	橋種	PC橋									鋼橋												下部工				支承	路面	備考						
				主桁			横桁			床版			主桁				横桁・対傾構				横構				床版(コンクリート部材)							床版(鋼部材)					
				⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ	⑨PC定着部の異常	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ				⑨PC定着部の異常	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰
1	共栄橋	95.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	有
2	鷺府橋	37.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
3	上鷺府橋	25.5	PC橋	a	無	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
4	下塩尻橋	87.0	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無	
5	開運橋	95.9	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
6	幸橋	12.0	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		
7	北斗第1号橋	21.5	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
8	北斗第2号橋	8.4	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	無	
9	北斗3号橋	5.7	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	無	
10	斗伏橋	18.6	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無	有		
11	開和橋	25.1	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無	無		
12	稲牛橋	50.3	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
13	更正橋	25.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	有
14	藤見橋	133.5	PC橋	c	無	無	a	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	無		
15	豊栄橋	98.8	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	有
16	平和清流橋	35.3	PC橋	a	無	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無	無		
17	祥陽橋	11.5	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無	有		
18	東紅葉橋	30.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
19	糠南大橋	48.9	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
20	淡雪橋	29.4	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
21	小雪橋	15.7	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	有		
22	白雪橋	16.7	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	有		
23	溪流橋	29.4	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
24	拓北橋	21.0	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	有		
25	6号橋	15.3	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	有		
26	2号橋	17.9	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	無		
27	3号橋	16.0	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	有		
28	4号橋	16.0	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	有		
29	5号橋	16.0	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	無		
30	中大菅地橋	19.8	PC橋	c	無	無	c	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無	無		
31	中大菅地2号橋	15.7	PC橋	a	無	無	c	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無	有		
32	共励橋	107.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	有
33	カマシイ橋	13.0	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無	無		
34	愛冠橋	13.0	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	有		
35	一天橋	20.9	PC橋	d	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無	無		
36	結橋	10.4	PC橋	d	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無	無	無		
37	森豊橋	10.4	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無	無		
38	つつじ橋	11.1	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	b	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
39	上稲牛橋	25.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	有	有
40	栄橋	60.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有

番号	橋梁名	橋長	橋種	PC橋									鋼橋												下部工				⑩路面の凹凸	備考									
				主桁			横桁			床版			主桁				横桁・対傾構				横構				床版(コンクリート部材)						床版(鋼部材)								
				⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ	⑨PC定着部の異常	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ			⑨PC定着部の異常	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑫下部工の変状
41	茂螺湾橋	27.1	PC橋	c	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無			
42	1号橋	4.4	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無				
43	開明橋	14.5	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
44	五月橋	14.4	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
45	秋代橋	14.5	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
46	白雲橋	14.5	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
47	百合橋	15.6	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
48	峰林橋	14.5	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無
49	旭橋	15.6	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
50	万代橋	14.5	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無
51	西泰橋	17.0	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有	
52	瑞穂橋	13.9	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	有	
53	葵橋	11.5	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無	
54	第2葵橋	11.4	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		
55	喜登牛第1号橋	60.2	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	c	無	無	無	無	無	
56	第1旭ヶ丘橋	10.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	c	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	c	無	無	無	無	無	
57	第2号橋	12.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	a	無	無	無	無	無	
58	旭が丘橋	15.7	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有		
59	大成橋	13.5	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		
60	高野橋	44.6	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		
61	茂喜登牛橋	93.6	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無		
62	柏倉橋	7.2	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有		
63	村田橋	5.2	PC橋	c	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無		
64	柏倉中央橋	48.3	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無		
65	柏明橋	8.0	PC橋	c	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		
66	芽登温泉橋	17.0	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	c	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	a	無	無	無	無	無	
67	下足寄太橋	25.9	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	a	無	無	無	無	無	
68	信濃橋	8.7	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有		
69	美盛橋	122.8	PC橋	c	無	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無		
70	下鷺府1号橋	19.9	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		
71	下鷺府橋	28.2	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	—	—	—	a	無	無	無	無	無	
72	仲和1号橋	16.6	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有		
73	仲和2号橋	12.7	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	無	無	無	無	無		
74	ウエディングブリッジ	7.4	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有		
75	ペラホナイ橋	18.2	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有		
76	一の沢橋	10.8	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	有		
77	泉橋	14.6	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	c	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	無	無		
78	白糸橋	18.1	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		
79	北斗橋	18.6	鋼橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	無	無	無	c	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	—	—	—	a	無	無	無	無	有	
80	ひので橋	10.3	PC橋	a	無	無	—	—	—	無	無	a	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	無	無	無	無	無		

番号	橋梁名	橋長	橋種	PC橋									鋼橋												下部工				支承	路面	備考								
				主桁			横桁			床版			主桁				横桁・対傾構				横構				床版(コンクリート部材)				床版(鋼部材)				⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑫下部工の変状	⑪支承の機能障害	⑩路面の凹凸	
				⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ	⑨PC定着部の異常	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ	⑨PC定着部の異常	①腐食		②亀裂							③ボルトの脱落
81	上利別幌内橋	12.6	PC橋	c	無	無	-	-	-	無	無	d	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無			
82	大誉地川橋	13.5	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	無	無	無			
83	上大誉地橋	11.6	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	無	無	無				
84	白糸2号橋	5.3	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
85	上斗伏橋	21.7	PC橋	a	無	無	c	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	無	無	有				
86	礎橋	15.7	PC橋	a	無	無	c	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
87	第2斗伏橋	18.8	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	無	無	有				
88	暁橋	12.4	PC橋	c	無	無	-	-	-	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
89	実橋	11.6	PC橋	c	無	無	-	-	-	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
90	新生橋	10.4	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
91	北上橋	11.5	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
92	奥斗伏橋	15.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	a	無	無	無	無	無				
93	5号橋	10.5	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
94	中足寄橋	5.5	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
95	発祥地の橋	11.4	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	無	無	無				
96	白樺橋	47.3	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	a	無	無	無	無	無				
97	木の沢橋	10.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	c	無	無	無	無	無				
98	秋田橋	10.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	c	無	無	無	無	無				
99	一の沢橋	10.7	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	b	無	無	無	無	無				
100	木の稲牛橋	24.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	b	無	無	無	無	無				
101	西洋橋	10.4	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	a	無	無	無	無	無				
102	奥足寄橋	68.0	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	有				
103	螺湾橋	54.8	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	有	無	c	無	無	無	c	無	無	無	無	無	b	無	無	無	無	a	無	無	有	有		
104	新緑橋	17.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	a	無	無	無	無	無				
105	矢車橋	7.3	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	b	無	無	無	有	無				
106	拓農上螺湾第1号橋	25.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	c	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	a	無	無	無	無	無				
107	第1号橋	11.4	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
108	第2号橋	8.1	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
109	第5号橋	10.5	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
110	3号橋	49.0	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
111	4号橋	49.0	PC橋	a	無	無	-	-	-	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
112	岩の沢橋	15.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	b	無	無	無	無	無				
113	上足寄川上橋	15.4	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	b	無	無	無	無	無				
114	中継橋	15.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	a	無	無	無	無	無				
115	風達橋	15.5	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	c	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	c	無	無	無	無	無				
116	八木沼入道橋	47.0	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	b	無	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	d	無	無	無	有	無				
117	空内橋	30.9	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	c	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	c	無	無	無	無	有	無			
118	棚澤橋	16.7	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	c	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	無	無	有	無			
119	誠峯橋	7.4	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	無				
120	上螺湾6号橋	19.6	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	無	無	無	c	無	無	無	a	無	無	無	無	無	c	無	a	無	無	有	有	無				

番号	橋梁名	橋長	橋種	PC橋									鋼橋												下部工				支承	路面	備考									
				主桁			横桁			床版			主桁				横桁・対傾構				横構				床版(コンクリート部材)							床版(鋼部材)								
				⑤ ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥ 鉄筋露出	⑨ PC定着部の異常	⑤ ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥ 鉄筋露出	⑨ PC定着部の異常	⑥ 鉄筋露出	⑦ 抜け落ち	⑧ 床版ひび割れ	⑨ PC定着部の異常	① 腐食	② 亀裂	③ ボルトの脱落	④ 破断	① 腐食	② 亀裂	③ ボルトの脱落	④ 破断	① 腐食	② 亀裂	③ ボルトの脱落	④ 破断	⑥ 鉄筋露出	⑦ 抜け落ち	⑧ 床版ひび割れ				⑨ PC定着部の異常	① 腐食	② 亀裂	③ ボルトの脱落	④ 破断	⑤ ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥ 鉄筋露出	⑨ PC定着部の異常	⑫ 下部工の変状
121	高千穂橋	49.8	PC橋	a	無	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	有
122	青雲橋	104.6	鋼橋	-	-	-	-	-	-	-	b	無	無	無	b	無	無	無	b	無	無	無	-	-	-	-	b	無	無	無	c	無	無	無	無	無	無			
123	ふれあい橋(車道部)	12.1	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	無	無	a	無	-	-	-	-	b	無	無	無	無	無	有			
	ふれあい橋(歩道部)	12.1	PC橋	a	無	無	a	無	無	無	無	a	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	無	a	無	-	-	-	-	a	無	無	無	無	無	有			

道路橋に関する基礎データ収集要領(案)による  
損傷の種類、評価および評価の目安

損傷		評価の目安				区分	
①	腐食	(鋼橋)	錆なし	—	—	a	
			錆あり	表面のみ		局部的	b
				板厚減少、鋼材表面の著しい膨張		広範囲	c
						局部的	d
						広範囲	e
	(耐候性)	一様な錆が発生している		—	a		
		うろこ状の錆が発生している		—	c		
		層状剥離、板厚減少等が発生している		局部的	d		
				広範囲	e		
②	亀裂	損傷なし	塗膜割れ程度 (長さが短く、錆が出ていない)			無	
			明らかな亀裂を生じている				
			亀裂の疑いのある塗膜割れが生じている				
			(長さが長く、錆が出ている)				
③	ボルトの脱落	損傷なし	無				
		損傷あり	ボルトの脱落がある(本数の多寡によらない)				
④	破断	損傷なし	無				
		損傷あり	破断している(部材がつながっている場合は亀裂)				
⑤	ひびわれ 漏水 遊離石灰	ひびわれ なし	—	—	—	a	
			「構造物に 及ぼす影響が 大きいひびわれ」	0.2mm 未満(小)	漏水・遊離石灰の 有無を問わない	ひびわれのみ	c
				0.2mm 以上(大)	漏水のみ	軽微な遊離石灰	d
					著しい遊離石灰・錆汁	e	
				上記以外 (影響が小さい)	0.2mm 未満(小)	漏水・遊離石灰の 有無を問わない	ひびわれのみ
			0.2mm 以上(大)		漏水のみ	軽微な遊離石灰	c
					著しい遊離石灰・錆汁	d	

主桁	①	支間中央部	主桁直角方向の桁下面および側面の鉛直ひび割れ
	②		主桁下面縦方向ひびわれ
	③	支間1/4部	主桁直角方向の桁下面および側面の鉛直ひび割れ
	④	支点部	支点付近の腹部に斜めに発生しているひび割れ
	⑤		支承上桁下面・側面に鉛直に発生しているひび割れ
	⑥		支承上から斜めに側面に発生しているひび割れ
	⑦	掛け違い部	掛け違い部のひび割れ
	⑧	PC桁全体	シーズに沿って生じるひびわれ
橋脚	①	T型橋脚	張り出し部の付け根側のひびわれ
	②	共通	広範囲に及ぶ多数のひびわれ
	③		軸方向に複数の大きなひびわれ
	④	支承下部	支承下面付近のひびわれ
	⑤	ラーメン橋脚	はり中央部下面のひびわれ
	⑥		柱全周にわたるひびわれ

※ ひびわれ幅の評価にあたっては近接が容易でないなどにより計測を行えないものについては、遠望から容易にわかるひびわれを、ひびわれ幅が大きいと判断する。

損傷		評価の目安				区分	
⑥	鉄筋露出	なし	—	—		無	
		あり	部分的	表面のみ			
				鋼材断面の減少、鋼材の著しい膨張			
			広範囲	表面のみ			
		鋼材断面の減少、鋼材の著しい膨張		有			
⑦	抜け落ち	損傷なし	—			無	
		損傷あり	コンクリート塊の抜け落ちがある			有	
⑧	床版ひびわれ	ひびわれなし	—	—	—	—	a
			0.2mm未満	一方向	@1.0m程度	漏水跡、遊離石灰無	b
			0.2mm未満	一方向	@0.5m程度	漏水跡、遊離石灰無	b
			0.2mm程度	格子状	@0.5m程度	漏水跡、遊離石灰無	c
			0.2mm程度	一方向	—	漏水跡、遊離石灰有	d
			0.2mm程度	格子状	—	漏水跡、遊離石灰有	d
			0.2mm以上	—	部分的角落ち	漏水跡、遊離石灰無	e
—	—	連続的角落ち	漏水跡、遊離石灰有	e			
※ ひびわれ幅や間隔は必ずしも計測を要しない。 遠望から容易に分かるひびわれについて、0.2mm以上のひびわれとする。							
⑨	PC定着部の異常	損傷なし	—			無	
		損傷あり	PCケーブル定着部の損傷(程度によらない) PCケーブルの損傷			有	
⑩	路面の凹凸	損傷なし	—			無	
		損傷あり	20mm程度未満(走行に支障がない程度)の段差がある 20mm程度以上(走行に支障があり明らかな分る程度)の段差がある			有	
⑪	支承の機能障害	損傷なし	—			無	
		損傷あり	支承の機能が損なわれている 支承の機能が著しく阻害されている			有	
⑫	下部工の変状	沈下・移動・傾斜のいずれもない	洗掘はない		無		
			軽微な洗掘がある				
		沈下・移動・傾斜のいずれかが有る	著しく洗掘されている			有	
			洗掘はない				
		軽微な洗掘がある					
		著しく洗掘されている					